

汚れた手摺ベルトでは、本来の機能を発揮出来ません。

エスカレーターの手摺ベルトは利用者の安全の為に設置してあり、これにつかまることにより転倒等の事故を未然に防ぐ役割があります。

しかし、汚れた手摺ベルトにはつかまるのを躊躇（ちゅうちょ）してしまい、本来の機能を発揮出来ません。



◆手摺ベルトは、天然ゴムを主成分としているため、洗剤の選択が難しかったことが原因で汚れたものが多いように思われます。

◆艶出しには、ヒビ割れしない特別な樹脂でコーティングし、更にフッ素樹脂を塗布し、防汚効果と艶の維持を図っています。又、手摺ベルトにつかまった時の感触も快いものになっています。




Q. 美観を保つにはどうすれば良いですか？



A. 定期的な清掃をお薦めします。定期的な清掃では簡単なメンテナンスが可能となり、1回当たりの費用は安くなります。



エスカレーター清掃のご案内





- ◆エスカレーターのステップ(踏み段)清掃・塗装
- ◆エスカレーターの手摺ベルトの清掃・艶出し

株式会社イーメックス

■ ステップ(踏み段)清掃




エスカレーターの清掃によって、バクテリアやウィルス増殖の温床となる塵や微生物を除去し、クリーンな空間・清潔な環境を維持します。



■ 清掃工程

クリートライザー（蹴上部）
乾式清掃
ノズル先端のブラシでラーザー表面の塵を掻き出し、同時にバキュームクリーナーで吸い取ります。



踏み板乾式清掃
(ブラシクリーナーによる)
掃除機先端の回転ブラシが
ゴミを掻き出し、同時にバ
キュームクリーナーで吸い
取ります。



■ ステップ(踏み段)塗装




セーフティラインをくっきり目立たせ、より安全な運行を実現します。

■ 清掃後は、補修塗装によりキレイな状態を維持します。



ステップを設置したままで、補修塗装が可能 (工法特許第2906143号)



従来はステップ清掃と同じように、本体から外して工場へ搬送して塗装を行っていましたが、当社の発明により、ステップを設置したまま補修塗装を行うことが出来るようになりました。
(工法特許第2906143号)

元の塗装を傷めない水性エマルジョンのウレタン樹脂塗料を採用しています。

室内環境の確保、及び施設運営上の危機管理の観点からも定期的な清掃をお勧めします。